

Oława, dnia 22.01.2007 r.

L.Dz. RG 341/1-2/2007

## Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej z widownią, zapleczem sportowym i socjalnym połączonej łącznikiem z istniejącą szkołą w m. Gać.**

## WYJAŚNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone **pytania od wykonawców:**

1. Prosimy o podanie klasy betonu podkładowego pod projektowaną podłogę sportową?
2. Prosimy o podanie typu zbrojenia występującego w posadzce hali sportowej?
3. W opisie architektonicznym Hali sportowej pkt 5.3.2 projektant stosuje podłogę systemową o nazwie „Multisport – Variolastic”. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie zamiennika innej firmy jednakże o tych samych parametrach?
4. W opisie technicznym Planu Zagospodarowania terenu Hali Sportowej pkt 2.6 jest mowa o trawnikach do rekultywacji, jednakże w przedmiarze robót brak informacji na ten temat. Prosimy o wyjaśnienie.
5. Prosimy o podanie pełnej specyfikacji techniczno-ilościowej wyposażenia hali sportowej, które należy przyjąć do wyceny w poz. 134 przedmiaru „Hala sportowa z łącznikiem” (urządzeń sportowych, siedzisk, itp.)
6. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie gdzie zamieszczono wykaz sprzętu gimnastycznego przewidzianego dla sali.
7. Prosimy o przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej platformy dla niepełnosprawnych CIBES A 5000.
8. Prosimy o wyjaśnienie czy płyty ogniowe PROMATECT – H służące do obudowy konstrukcji stalowej hali powinny posiadać odporność ogniową R60 czy R30? Występuje bowiem niezgodność pomiędzy opisem technicznym (pkt 7.3) a rys. nr 3 Architektura.
9. Prosimy o wyjaśnienie czy system otwierania okien z poziomu posadzki za pomocą ciągów dotyczy tylko kwater uchylnych okna 09, czy powinien być także użyty w innych oknach. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie elementów.
10. Stwierdzamy niezgodność w przedmiarze robót w poz. 214 część budowlana hali sportowej dotyczącą drzwi Dw-5 – 1 szt., z wykazem stolarki okiennej rys. nr 8, z którego wynika, iż drzwi jest 6 szt. Prosimy o sprostowanie.
11. Prosimy o sprostowanie ilości daszków nad wejściami do budynku – ilość wejść – 4, przedmiar zakłada 2 szt. daszków.
12. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru (technologia kotłowni) o roboty demontażowe istniejącej kotłowni, a także przedmiaru ( w części budowlanej) o roboty rozbiórkowe wiatrołapu – wejścia głównego do istniejącej szkoły.
13. Prosimy o podanie klasy betonu ław pod krawężniki.
14. Stwierdzamy rozbieżności pomiędzy zakresem robót dotyczących ogrodzenia z siatki w przedmiarze robót budowlanych poz. 2-4, a istniejącym ogrodzeniem w naturze. Prosimy o wyjaśnienie.

15. Brak w dokumentacji informacji szczegółowych dotyczących rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego (przedmiar robót – poz. 1 robót przygotowawczych 350 m3)
16. Zapytanie dotyczące pozycji nr 8d.2.1.1 (przedmiar – budowlana – roboty bud-mont. Hali sportowej z łącznikiem) określającej koszt utylizacji 571.5 m3 gruntu kat I-II. W związku z różnymi kodami a co za tym idzie kosztami utylizacji materiałów drewnianych, stalowych, ropopochodnych i ceglanych brak jest dokładnej inwentaryzacji w/w gruntu.
17. Prosimy o podanie kolorystyki blach pokrycia dachowego nad halą sportową.
18. Stwierdzamy niezgodność dotyczącą przedmiarów lekkiej obudowy blend blachą stalową poz. 83 i 84. W przedmiarze nie uwzględniono paneli poziomych blend oraz obróbek blacharskich okapu dachu, widocznych na rys. nr 13, 14. Prosimy o sprostowanie przedmiaru.
19. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegających na wykończeniu sufitu hali. Według opisu i obmiaru sufit wykonany jest z blach trapezowych, a na rysunkach szczegółów dotyczących blendy stalowej BL2 widnieje sufit kasetonowy ECOFHON.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

**Ad. 1.** Jako podkład pod podłogę sportową przyjęto beton B-15 wg PN-88/B-06250 lub beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

**Ad. 2.** Jako zbrojenie posadzki hali przyjęto siatkę typu Q 188.

**Ad. 3.** Projektant dopuszcza stosowanie podłogi sportowej innej niż „MULTISPORT-VARIOLASTIC”, pod warunkiem spełnienia parametrów podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Ad. 4.** Rekultywacji trawników nie ujęto w przedmiarach. Renowacje trawników zniszczonych w trakcie prowadzenia prac należy przeprowadzić po zakończeniu robót budowlano-montażowych. Koszt odnowienia powinien być uwzględniony w kosztach pośrednich budowy (obowiązek odtworzenia stanu istniejącego po zakończeniu budowy i uporządkowanie terenu robót i przyległych)

**Ad. 5.** W opisie technicznym podano wyposażenie Hali, których ilość należy przyjąć:

- drabinki 90x250 cm - 30 szt.
- materace gimnastyczne 10x120x200 cm - 20 szt.
- koń do skoków - 1 szt.
- skrzynia do skoków - 1 szt.
- ławeczki - 10 szt.
- równoważnia - 1 szt.
- kurtyna zwijana - 1 kpl.
- słupki do siatkówki - 1 kpl.
- bramki do piłki ręcznej - 2 kpl.
- siedziska z oparciem - 204 szt.
- kosze najazdowe - 2 kpl.
- piłki z osprzętem - 4 kpl.
- tablice wyników - 1 kpl.

**Ad. 6.** Patrz Ad. 5

**Ad. 7.** CIBES A 5000 to dźwig o napędzie śrubowym

- Udźwig: 400 kg
- Prędkość: 0,15 m/s
- Wymiary szybu wew.: gł. x szer. 1630 x 1400 mm
- Wysokość podnoszenia: 4,80 m
- Wysokość szybu: 7,00 m
- Powierzchnia platformy: 1000 x 1500 mm
- Szyb: malowany na kolor RAL 9016 – kolor jasnoszary, modułowy, panele pełne
- Ilość przystanków/dojść: 3/3
- Drzwi szybowe: 3 szt. wychyłne typ A 1 – stalowe, malowane na RAL 9016
- Maszynownia: maszynownia znajduje się w obudowie dźwigu na dolnym przystanku
- Podszybie: 50 mm
- Napęd: elektryczny śrubowy
- Zasilanie: 400 V, 3 fazy, 5 przewodowe z wyl. różnicowym
- Napięcie sterowania: 24V, bezpiecznik 16 A zwłoczny

Dopuszcza się zastosowanie platformy innego wytwórcy, lecz o parametrach jak wyżej.

**Ad. 8.** W projekcie podano błędnie sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji. Informujemy uprzejmie, że wszystkie elementy stalowej konstrukcji nośnej należy zabezpieczyć do stopnia R 30 (klasa odporności pożarowej budynku „D”), za pomocą płyt PROMATECT. Konstrukcja dachu bez wymagań; dźwigary stalowe malować antykorozyjnie, zgodnie z kolorystyką. Strop nad zapleczem sportowym REI 30, ściana zewnętrzna EI 30.

**Ad. 9.** System otwierania okien za pomocą ciągów dotyczy wszystkich okien, których bezpośrednie otwarcie z poziomu podłogi jest niemożliwe lub utrudnione.

**Ad. 10.** Ilość drzwi Dw-5 należy przyjąć zgodnie z wykazem stolarki.

**Ad. 11.** W budynku występują 3 szt. daszków nad drzwiami zewn.

**Ad. 12.** Roboty budowlane i demontaże w istniejącej kotłowni ujęto w poz. 35-54 przedmiaru „Gać – docieplenie budynku szkoły”, rozbiórka schodów (wejście do szkoły) ujęto w poz. 1 przedmiaru jw.

**Ad. 13.** Na krawężniki przyjęto beton B-15 wg PN-88/B-06250 lub beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

**Ad. 14.** W poz. 3 i 4 przedmiaru „Gać-Publiczna Szkoła Podstawowa – Hala sportowa z łącznikiem” obejmują renowację (malowanie) ogrodzenia z siatki w ramach w ilości 21 m ogrodzenia wys. 3m i 55 m ogrodzenia wysokości 1,50 m. Ogrodzenie z siatki na słupkach nie podlega renowacji.

**Ad. 15.** Roboty przygotowawcze zawierają wycenę rozbiórki budynku gospodarczego. Nie należy wyceniać ich w osobnej pozycji.

**Ad. 16.** Poz. 8 przedmiaru ujmuje koszt składowanie nadmiaru urobku z wykopów – grunt kat. I-II (różnicę objętości wykopów obiektowych i objętości fundamentów oraz podkładów)

**Ad. 17.** Zgodnie z rys. nr 7 część Architektura blacha pokrycia w kolorze RAL 3016 (korał mat)

**Ad. 18.** W cenie jednostkowej należy ująć ceny wszystkich boków blendy i obróbek blacharskich.

**Ad. 19.** Zgodnie z projektem. Nad areną hali sufit z blachy stalowej trapezowej T-55/188. W sali treningowej zaleca się stosowanie sufitu kasetonowego ECOPHON w wersji sportowej.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Pryjda  
ZASTĘPCA WÓJTY